

(仮称)第6特別養護老人ホーム新築工事の進捗状況

(令和3年10月8日更新)

(仮称)第6特別養護老人ホーム新築工事業

毎月の特別養護老人ホーム新築工事の進捗状況をお知らせします。
工事期間中は、ご不便やご迷惑をおかけ致しますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。




令和3年10月1日 工事の進捗状況確認



正面玄関付近



1Fデッキテラス 2Fに抜けるシンボルツリー植栽場所




1F ふれあい広場からデッキテラス付近



1F ふれあい広場付近から見た中庭



1F 事務室付近




1F 多床室・食堂兼機能訓練室付近



1F 多床室スペース



1F 厨房付近




1F 多目的室付近



1F 西側 中庭



2F ユニット個室付近・施設外周の犬走(避難路)




2F ユニット個室付近からテラスガーデン



2F ユニット個室付近



2F ユニット個室付近



2F テラスガーデン 明り取り窓



2F テラスガーデン



1F 玄関付近より3Fを見上げた風景



1F 玄関・事務エリア付近



1階 平面図



2階 平面図



3階 平面図



北側立面図



南側立面図